

受付番号	事象確認日	区分	種別	状態	発生場所	対応状況
201	1月5日	公園・緑地	照明灯	その他	美鈴の杜2丁目4-6	完了
202	1月7日	道路	舗装	穴ぼこができています	三沢5011-56	完了
203	1月10日	道路	舗装	段差ができています	あすみ2丁目9-10	完了
204	1月10日	道路	舗装	その他	あすみ2丁目3-12	完了
205	1月10日	道路	側溝・樹	水が流れていない	あすみ1丁目60-7	確認中
206	1月10日	道路	舗装	段差ができています	あすみ1丁目68-3	完了
207	1月1日	道路	照明灯	不点灯	美鈴が丘1丁目5-1	完了
208	11月19日	道路	側溝・樹	破損・欠損している	大保1234-42	完了
209	1月25日	道路	舗装	穴ぼこができています	三沢47-23	完了
210	2月3日	公園・緑地	ベンチなど(休憩施設)	破損	寺福童902-3	完了
211	2月1日	道路	舗装	穴ぼこができています	美鈴が丘1丁目4-20	完了
212	2月13日	道路	カーブミラー	その他	小郡452-26	完了
213	11月9日	道路	舗装	段差ができています	三沢1910-74	完了
214	2月16日	道路	舗装	その他	干潟1052	完了
215	2月17日	公園・緑地	ベンチなど(休憩施設)	その他	小郡249	完了
216	2月20日	公園・緑地	樹木	倒木	小郡249	完了
217	2月23日	公園・緑地	ベンチなど(休憩施設)	その他	美鈴の杜2丁目6-1	完了
218	2月24日	道路	カーブミラー	ミラーの向きがおかしい	小郡120-13	完了
219	2月26日	公園・緑地	水回り(水道、トイレなど)	水が出ない・流れない	美鈴の杜2丁目6-1	作業中
220	2月27日	公園・緑地	照明灯	不点灯	美鈴が丘1丁目4-20	作業中
221	3月2日	公園・緑地	ベンチなど(休憩施設)	その他	小郡249	完了
222	3月5日	道路	側溝・樹	その他	小郡2133	完了
223	3月15日	道路	舗装	舗装がはがれている	あすみ1丁目59-8	完了
224	3月15日	道路	舗装	その他	美鈴が丘5丁目25-4	管理者へ情報提供